

Оже-анализ герконов

Обнаружение нитридных фаз, образованных в результате ионно-плазменной обработки рабочих поверхностей контакт-деталей геркона и установление их стехиометрии (профиль распределения фаз по глубине с указанием концентрации азота в стехиометричных соединениях Fe_3N и Fe_4N).

